Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise 600 M601/M602/M603

Картридж (CE390A, CE390X)	
Чип картриджа CE390A	Чип картриджа CE390X
CET0947 (10000 стр.) 	CET0949 (24000 стр.) 

Печка (RM1-8396-000)		
Фьюзер (печка) в сборе	Ремонтный комплект CF065A	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой
CET2436U	CET2438U	CET2592
Резиновый вал	Термопленка (New)	Нагревательный элемент
CET2439	CET311027	CET2426
Шестерня привода резинового вала 32T RU7-0296-000	Шестерня фьюзера 18T RU7-0297-000	Бушинг резинового вала
CET2440	CET2441	CET2490R (2 шт/компл.)

Левая крышка фьюзера	Направляющая выхода фьюзера в сборе
CET5809	CET5811

Ролики и другие компоненты

Ролики RM1-5462/RM1-0036/RM1-0037/CB506-67905

Комплект	Отдельно		
CET5813AR RM1-5462 (1 шт.) RM1-0036 (3 шт.) RM1-0037 (6 шт.) CB506-67905 (1 шт.) 	Ролик переноса в сборе RM1-5462-000		Ролик подхвата RM1-0036-000
	CET2479 		CET5896ER[1] (Long Life)
	Комплект роликов 1-го лотка CB506-67905		Ролик подачи/отделения RM1-0037-000
	CET5804R (3 ролика) 	CET1066E[2] 100K	CET5845E[2] 150K 

Ролик подхвата (New) RM2-6046-000	Ролик подачи (New) RM2-5642-000	Передняя часть лотка в сборе	Блок качающихся шестерен RC1-2432-M600
CET341033 	CET341028 	CET7888 	CET2571

[1]Новый рисунок поверхности шины обеспечивает удвоенные сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.

[2]В новой версии улучшен материал и текстура резинки. Это обеспечивает удвоенное сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.