Компоненты для восстановления аппаратов CANON imageRUNNER 2625/2630/2635/2645/ CANON imageRUNNER 2625i/2630i/2635i/2645i

Драм-юнит (C-EXV59)

Драм-юнит C-EXV59

CET471059
(171000 стр.)

Барабан	Ракель
CET6615 (Япония, 150000 стр.) 	CET281105 (двухслойный)

Ролик заряда	Ролик очистки ролика заряда	Чип драм-юнита
CET5178 	CET7489 	CET391013[1]

[1]*По размерам больше оригинального чипа. Для установки в картридж нужно наклеить поверх оригинального чипа на двусторонний скотч (не входит в комплект чипа)*

Печка

Термопленка	Резиновый вал FC9-8974-000
CET5098 	CET6806
Бушинг резинового вала FC5-7182-000	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой FM1-J039-000
CET5007 (2 шт/компл.) 	CET7469

Картридж (C-EXV59)

Тонер-картридж (CPP, patent free)

CET131080
(1325г, 30000 стр.)

Ролики

Ролики FB6-3405/FC6-7083/FC6-6661

Комплект	Отдельно		
CET511021 FB6-3405 FC6-7083 FC6-6661	Ролик подхвата (полиуретан[1]) FB6-3405	Ролик подачи (полиуретан[1]) FC6-7083-000	Ролик отделения FC6-6661-000
	CET341068 	CET341069 	CET5105U

Ролик переноса FC9-0693-000

CET6584

[1]Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика