

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606

Печка (E6B67-67902/ RM2-6342)

Фьюзер (печка) в сборе E6B67-67902, CET2789U	Ремонтный комплект F2G77-67901, CET2791U	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET2592
		
Резиновый вал, CET2439	Термопленка (New), CET311027	Нагревательный элемент, CET2426
		
Шестерня привода резинового вала 32T RU7-0296-000, CET2440	Шестерня фьюзера 18T RU7-0297-000, CET2441	Бушинг резинового вала, 2 шт/компл., CET2490R
		
Левая крышка фьюзера, CET5809	Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811	
		

Ролики и другие компоненты

Ролик подхвата RM1-0036-000, CET1067E	Ролик подхвата (Long Life) RM1-0036-000, CET5896ER ¹	Ролик подхвата (New*) RM2-6046-000, CET341033
		
Ролик подачи/отделения RM1-4571-000, RM1-0037-000		Ролик подачи (New*) RM2-5642-000, CET341028
CET1066E ² 100K	CET5845E ² 150K	
		
Комплект роликов 1-го лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804(R)	Ролик переноса в сборе RM1-0699-000, CET2479	Блок качающихся шестерен RC1-2432-M600, CET2571
		

**наружная резинка роликов "New" имеет ребристую структуру, аналогично модифицированным оригинальным роликам RM2-5642-000*

¹Новый рисунок поверхности шины обеспечивает удвоенные сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.

²В новой версии улучшен материал и текстура резинки. Это обеспечивает удвоенное сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.