

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet MFP M433a/436dn/436n/436nd

Драм-юнит (CF257A)

Драм-юнит CF257A, DGP0576

Барабан (Япония), 80000 стр., CET3566	Ракель, CET281034	Ролик заряда, CET251045	Ролик очистки ролика заряда, CET241014
			

Печка (JC91-01217A)

Фьюзер (печка) в сборе JC91-01217A, W7U01-67902, (восстановленный), DGP0651

Резиновый вал, CET211029	Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A, CET351011	Подшипник тефлонового вала, 2 шт/компл, CET361025
		

Ролики

Ролик подачи основного лотка JC93-00834A, DGP0619	Ролик подхвата, CET341046
	