


Компоненты для восстановления аппаратов HP Color LJ Pro M452/MFP M377dw/477

Печка (RM2-6461/RM2-6435)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-6461		Комплект восстановления фьюзера (термопленки, резиновый вал, бушинги)
DGP0650 ¹ (восстановленный)		CET441016 
Термопленка		Резиновый вал
CET311001 (Upper)	CET311041 (Lower)	CET211001N (water foam)
		
Бушинг резинового вала	Нагревательный элемент	Майларовая накладка ADF
CET361085 	CET291003 	CET371009 ² 

¹для моделей с дуплексом

Ролики и компоненты системы переноса

Комплект роликов подхвата/подачи RM2-5576-000, RM2-5577-000	Ролик отделения RM2-5881-000	Ролик подхвата RL1-1442-000
CET341044 	CET341043 	CET4702(R) 
Ролик подхвата ADF B3Q10-60105	Тормозная площадка ADF B3Q10-40080	Шарнир ADF B3Q10-60130
DGP0832 ² 	DGP0833 ² 	DGP0834 ² 
Ролик переноса RM2-6455		
CET261021 		

²не используется с Color LaserJet Pro M452dn/dw/nw