

## Компоненты для восстановления аппаратов HP Color LJ Pro M254dw/MFP M280nw/281fdw HP Color LJ Pro MFP M180n/181fw

### Печка (RM2-1673/RM2-2504, RM2-5582)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-2504/RM2-1673

DGP0648 (восстановленный)



Фьюзер (печка) в сборе RM2-5582

DGP0649 (восстановленный)



Термопленка

CET3119



Резиновый вал

CET211025



Шестерня привода резинового вала

CET361014 (27Т)



Бушинг резинового вала

CET361015 (левый)



CET361016 (правый)



### Ролики

Комплект роликов подхвата/поддачи RM2-5576-000,  
RM2-5577-000

CET341044



Ролик отделения RM2-5881-000

CET341043

