

Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE C3025/C3025i CANON iR ADVANCE C3320/C3320i/C3325i/C3330i CANON iR ADVANCE C3520i/3525i/3530i

Драм-юнит (C-EXV49)

Драм-юнит C-EXV49 CET5228P (с двухслойным ракелем)		Комплект восстановления драм-юнита CET5279U <u>состав комплекта:</u> барабан двухслойный ракель ролик заряда ролик очистки ролика заряда чип		CET501049 <u>состав комплекта:</u> барабан (Long Life) + чип двухслойный ракель	
					
Барабан + чип	Ракель		Ролик заряда	Ролик очистки ролика заряда	Чип
CET5225 (Япония, Long Life, 110000 стр.) 	CET5226 	CET281063 (двухслойный) 	CET5227 	CET5254 	CET391016 

Блок проявки (FM1-B267, FM1-B266, FM1-B265, FM1-B264)

Девелопер				
CET171011	Black	200г	240000 стр.	
CET171012	Cyan	200г	240000 стр.	
CET171013	Magenta	200г	240000 стр.	
CET171014	Yellow	200г	240000 стр.	

Печка (FM1-D277)

Термопленка	Нагревательный элемент	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой FM1-D281-000	Резиновый вал
CET5259U 	CET5272 	CET5286 	CET5261 

Картридж (C-EXV49 / C-EXV54)

Бункер отработанного тонера WT-202, FM1-A606-030, FM1-A606-020, FM1-A606-000

CET5274



C-EXV49K/C/M/Y

OEM	Картридж (CPP ¹ , TF8 ²)	Смесь тонера с носителем (TF8 ²)	Тонер (Type 024 ³)	Чип
C-EXV49K	CET141510U	CET7495-790	OSP0024-K500	DGP0339
C-EXV49C	CET141511U	CET7496-463	OSP0024-C500	DGP0340
C-EXV49M	CET141512U	CET7497-463	OSP0024-M500	DGP0341
C-EXV49Y	CET141513U	CET7498-463	OSP0024-Y500	DGP0342



C-EXV54K/C/M/Y

OEM	Картридж (CPP ¹ , TF8 ²)	Смесь тонера с носителем (TF8 ²)	Тонер (Type 024 ³)	Чип
C-EXV54K	CET141514	CET7495K395	OSP0024-K500	DGP0343
C-EXV54C	CET141515	CET7496C232	OSP0024-C500	DGP0344
C-EXV54M	CET141516	CET7497M232	OSP0024-M500	DGP0345
C-EXV54Y	CET141517	CET7498Y232	OSP0024-Y500	DGP0346



¹CPP - запатентованные решения

²В тонер-картриджах используется тонер собственного производства (TF8), идентичный тонеру в бутылках

³При заправке картриджами C-EXV49, C-EXV54 обязательно необходимо добавлять носитель OSP0024-D230 в пропорции (90% тонер / 10% носитель)

Ролики и компоненты системы переноса

Ролики

FLO-2885-000, FLO-4002-000, FLO-1674-000

CET511035 (комплект)

Ролик подхвата FLO-2885-000

CET341061
(полиуретан¹)

Ролик подачи FLO-4002-000

CET5295

Ролик отделения FLO-1674

CET341062
(полиуретан¹)

Ролики


ADF FL1-3120-000, FC0-9450-000, FC0-9631-000

CET511038 (комплект)



Лента переноса FLO-0222-000

CET321003



Лезвие очистки ленты переноса FM1-B271-000

CET281044



¹Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.