

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX B1022/B1025

Драм-юнит (013R00679)

Драм-юнит с девелопером 013R00679		Барабан (Япония),
DGP0591		CET3566 (80000 стр.) 
Ракель	Ролик заряда	Ролик очистки ролика заряда
CET281034	CET251045	CET241014
		

Печка (126N00440)

Фьюзер (печка) в сборе	Резиновый вал
DGP0651 (восстановленный)	CET211029
	
Подшипник тефлонового вала	Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A
CET361025 (2 шт/компл)	CET351011
	

Ролики

Ролик подачи основного лотка JC93-00834A
CET341046
