



## Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet P4014/P4015/P4515

### Картридж (CC364A, CC364X)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Чип картриджа (унив.), 10K, CET0969                                               | Чип картриджа (унив.), 24K, CET0966                                               | Чип картриджа (унив.), 24K, CET0935                                                 |
|  |  |  |

### Печка (RM1-4579-000)

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Фьюзер (печка) в сборе RM1-4579-000, CET5958                                        |                                                                                      | Ремонтный комплект CB389A, CET6909                                                    |
|    |                                                                                      |    |
| Резиновый вал, CET5808                                                              | Термопленка (New), CET311027                                                         | Нагревательный элемент, CET5803                                                       |
|  |   |  |
| Шестерня привода резинового вала 32T RC2-2399-000, CET5805                          | Шестерня фьюзера 18T RU6-0164-000, CET5806                                           | Бушинг резинового вала, левый RC1-3361-000, CET1063R                                  |
|  |   |  |
| Левая крышка фьюзера, CET5809                                                       | Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811                                         |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |

## Ролики и другие компоненты

Комплект роликов RM1-5462 (1 шт.), RM1-0036 (3 шт.), RM1-0037 (6 шт.), CB506-67905 (1 шт.), CET5813AR



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ролик переноса в сборе<br>RM1-0699-000, RM1-5462-000, CET2479                       | Ролик подхвата (Long Life)<br>RM1-0036-000, CET5896ER <sup>1</sup>                  | Ролик подачи/отделения<br>RM1-0037-000<br>CET1066E <sup>2</sup> 100K                  | Комплект роликов 1-го лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804R                        |
|    |    |     |  |
| Ролик подхвата (New) RM2-6046-000, CET341033                                        | Ролик подачи (New) RM2-5642-000, CET341028                                          | Передняя часть лотка в сборе, CET7888                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |

<sup>1</sup>Новый рисунок поверхности шины обеспечивает удвоенные сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.

<sup>2</sup>В новой версии улучшен материал и текстура резинки. Это обеспечивает удвоенное сопротивление трению и износостойкость по сравнению с предыдущей версией.