

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX WorkCentre 3025NI/3025BI, Phaser 3020BI HP Laser 107a/MFP 135/137

Печка (126N00433, JC91-01077A)

Фьюзер (печка) в сборе		Тefлоновый вал	Резиновый вал
CET421038 	DGP0670 (восстановленный) 	CET181013 	CET211032 
Бушинг тefлонового вала		Сепаратор	Термистор
левый	правый		
CET361023 	CET361022 	CET351015 4шт/компл 	CET531007 

Ролики

Резинка тормозной площадки 001N00547	Резинка ролика подхвата/подачи
CET361021 	CET341050 