

Компоненты для восстановления аппаратов BROTHER DCP-L2500D/2540DN, HL-L2300D, MFC-L2700DW

Драм-юнит (DR-2335)

Драм-юнит
CET471012
(12000 стр.)

Печка (LJB858001 / LY9389001)

Тefлоновый вал		Резиновый вал	
CET2808 	CET2804 (для DCP-L2500D/2540DN, MFC-L2700DW) 	CET6760 (для HL-L2300D) 	
Сепаратор тefлонового вала CET6763 	Бушинг резинового вала DGP0755 (2 шт/компл)	Бушинг тefлонового вала CET361089 (левый) 	CET361090 (правый) 

Ролики

Ролик подхвата/подачи	Резинка тормозной площадки
CET2802 	CET2810 